Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CHANJÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANJÓN, ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0761-43	FECHA:	17/11/2025



Foto1:



Foto 2: PISO



Foto 3: PLANCHAS DE COCINA

Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: SISTEMA ELÉCTRICO

Foto 6: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPRE

Consejo Educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA
CASERÍO CHANJON
ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Chanjón
ALDEA
SAN MARTIN
Todos Santos Cuchumatán
HUEHUETENANGO