



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-4879-41	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de vidrios de 24 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho



Foto 3: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 5: Resane de muros con grietas




Foto 6: Sustitución de inodoros y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-4879-41	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Sustitución de chorro



Foto 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de lámparas tipo LED

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--