



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-5311-42	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: Sustitución de vidrios de 42 centímetros de ancho por 41 centímetros de ancho



Foto 2: Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-5311-42	FECHA:	4/06/2025




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Mejoramiento de canal de metal



Foto 3: Mejoramiento de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 5: Reparación del sistema eléctrico



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

