

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-5311-42	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: Sustitución de vidrios de 42 centímetros de ancho por 41 centímetros de ancho





Foto 2: Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Mejoramiento de canal de metal



Foto 5: Reparación del sistema eléctrico





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

