

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-5990-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: Mejoramiento de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puerta de metal de 0.80 centímetros de ancho por 2.10 metros de alto



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE VENTANAS DE METAL



Foto 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: MANTENIMIENTO DE BARANDAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felicio D. Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-5990-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: Sustrucion de inodoro y sus accesorios



Foto 2: Reparacion de muros y techos de servicio sanitarios




Foto 3: Sustrucion de focos tipo led



Foto 4: Sustrucion de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: Mejoramiento de paredes y sernido de muros




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

