

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Checoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 16- 0768- 41	FECHA:	20/06/2025



Despues: Mejoramineto con azulejo en Migitorio de niños



Despues: cambio de la estufa rural



Despues: Reparacion de la malla con tubo galvanizado



Pintura en paredes





Pintura en paredes



Cambio de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar en el anexo de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
