

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0011-41	FECHA:	20/03/2025



FOTO. 1
PUERTAS DE METAL



FOTO. 2
VENTANAS



FOTO. 3
SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS



FOTO. 4.
REPARACIÓN DE COCINA



FOTO. 5
REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



FOTO. 6
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FCR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0011-41	FECHA:	20/03/2025



FOTO. 7
CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	---