



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Checoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0768- 41	FECHA:	20/03/25



Foto1: Esta imagen es el migitorio de niños actualmente, se reconstruirá colocándole en todos los lados azuelo.



Foto 2: La pila se ha deteriorado en los lavaderos tambien donde se acumula el agua por la anitguedad que tiene y esta será sustituida



Foto 3: A la cocina se harña lo siguiente: se le colocaran ladrillos, donde se ubicanan ollas o recipientes, se construira una plancha con su respectiva chimenea



Foto 4: se sustituirá por otra nueva



Foto 5: En dicha circulación se cambiara la malla y tubos galvanizados



Foto 6: Se sustituirá la malla y tubos debido a que la estructura está en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

