



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Checoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 16- 0768- 41	FECHA:	20/06/2025



Durante: Majoramineto de estufa rural



Durante: Mejoramiento de cocina y cambio de plancha



Durante: colocación de Maya galvanizada en muro



Durante : Cambio de cableado de energía eléctrica




Mejoramiento del muro




Cambio de tubos galvanizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al documento, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

