

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JOLOMCU, ALDEA QUIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0005-43	FECHA:	10/09/2025




Foto1: EN MODULO No. 6 PISO; SUSTITUCION DE PISO



Foto 2: EN MODULO No. 9 PINTURA; SUSTITUCION DE PINTURA



Foto 3: EN MODULO No. 4 PUERTAS SUSTITUCION DE PUERTAS. (VARIA MEDIDAS)



Foto 4:EN MODULO NO. 6 PISO. SUSTITUCIÓN DE PISO




Foto 5: EN MODULO NO. 9 PINTURA: SUSTITUCIÓN DE PINTURA



Foto 6: EN MODULO No. 4 PUERTAS SUSTITUCIÓN DE PUERTAS (VARIAS MEDIDAS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público