



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-I OR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0006-43	FECHA:	10/04/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura (cambio de bisagras y pintado 1.15 x 2.5 metros)



Foto 2: Sustitución de chapas



Foto 3: Sustitución de puerta de servicio sanitario (0.78 x 120 metros)



Foto 4: Sustitución de vidrios (50 x20 cm)



Foto 5: Mejoramiento de balcones de metal (2.45 x 1.6 por 3 ventanas)



Foto 6: Mejoramiento de balcones de metal (1.85 x 1.6 por 6 ventanas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0006-43	FECHA:	20/03/2025



Foto7: Sustrución de piso de granito



Foto 8: Sustrución de canal de metal



Foto9: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustrución de focos ahorradores



Foto 12: Sustrución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0006-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 13: Reparación de cisterna de concreto (5 tubos de 36' para cisterna)



Foto 14: Sustitución de bomba de agua


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

