



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PAF-FOB-11
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cesarro Nueva Reforma, Santa Eulalia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0008-43	FECHA:	21 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Sustitución de malla galvanizada y tubo HG.



Foto 2: Sustitución de portón de metal, por portón de metal de 3.90m. X 1.75 m.



Foto 3: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 4: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 6: Sustitución de Vidrios de 46 X 26 centímetros

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPT



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Reforma, Santa Eulalia, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0008-43	FECHA:	21 DE AGOSTO DE 2025



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9:




Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

