



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRG-FOR-12
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Reforma, Santa Eulalia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0008-43	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Sustitución de malta galvanizada y tubo HG.



Foto 2: Sustitución de portón de metal, por portón de metal de 3.90m. X 1.75 m.



Foto 3: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 4: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 6: Sustitución de Vidrios de 48 X 26 centímetros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Reforma, Santa Eulalia, Huahuatenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0005-43	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

