Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLANITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0013-43	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura



Foto 4: Sustitución de balcones de 1.73 x 1.75 metros

Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas y estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Comité de Padres de Familia de la EORM Caserío Planito Santa Eulalia, Huehuetenango

Firma y sello del Presidente del COPF de la EORM

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Planito Santa Eulalia, Huehuetenango DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público