

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLANITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0013-43	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura



Foto 4: Sustitución de balcones de 1.73 x 1.75 metros



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas y estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCIÓN