

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLANITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0013-43	FECHA:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura



Foto 4: Sustitución de balcones de 1.73 x 1.75 metros




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas y estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

