

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Concepcion, aldea Santa Alicia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0016-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1 Sustitución de tubería línea principal



Foto 2: Sustitución tubo hg y malla galvanizado



Foto 3: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras con accesorios




Foto 4: Sustitución de depósitos de agua 2500 lt





Foto 5: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 6: Mejoramiento de columnas del porton de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Directora del Centro Educativo Público
