

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Miguelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0020-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustrucción de canales y bajadas de agua



Foto 2: Sustrucción llave de chorro



Foto 3: Sustrucción cubierta de lámina



Foto 4: Sustrucción sistema eléctrico



Foto 5: Sustrucción malla galvanizada



Foto 6: Pintura de aulas exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	--