



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA EULALIA            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN USUL ALDEA CHIVAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0021-43 | FECHA:                         | 20/03/2025               |



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal



Foto 3: Aplicación de pintura para aulas EXTERIOR Y INTERIOR

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con las nuevas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

