

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Jolom Ch'en, aldea Chojzunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0024-43	FECHA:	17/10/2025



Foto1: Mejoramiento de mueble de concreto, piso de granito y pintura de paredes interiores de la cocina.



Foto 2: Sustitucion de accesorios de inodoros y lavamanos,



Foto 3: Mejoramiento de migitorio y Pintura de muros interiores y exteriores de los baños.



Foto 4: Sustitucion de tuberia linea principal



Foto 5: Sustitucion de llaves de chorros y tuberia linea principal.



Foto 6: Impermeabilizacion de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolom Ch'en, aldea Chojzunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0024-43	FECHA:	17/10/2025




Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores de la escuela



Foto 8: Mejoramiento de balcones de metal parte frontal de la escuela



Foto 9: Repello y reparacion de sisterna de agua.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

