

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolom Ch'en, aldea Chojzunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0024-43	FECHA:	17/11/2025




Foto 1: Mejoramiento de mueble de concreto, piso de granito y pintura de paredes interiores de la cocina.



Foto 2: Sustitucion de accesorios de inodoros y lavamanos,



Foto 3: Mejoramiento de migitorio y Pintura de muros interiores y exteriores de los baños.



Foto 4: Sustitucion de tubería línea principal




Foto 5: Sustitucion de llaves de chorros y tubería línea principal.



Foto 6: Impermeabilizacion de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Jolom Ch'en Aldea Chojzunil Santa Eulalia, Huehuetenango
---	---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolom Ch'en, aldea Chojzunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0024-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores de la escuela



Foto 8: Mejoramiento de balcones de metal parte frontal de la escuela





Foto 9: Repello y reparacion de sisterna de agua.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
--	---	---	--