

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ONONÁ, ALDEA PETT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0035-43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1. 1: mantenimiento y aplicación de pintura en estructura de soporte de metal y techo de lamina troquelada.



Foto 2.1 mantenimiento de estructura (lijado y aplicación de pintura en puertas metal



2.2 mantenimiento de portón de metal con las medidas de 250 x 350



3.2 mantenimiento a balcones de metal lijado y aplicación de pintura



Foto 4: 1 sustitucion de piso de concreto por cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<div></div> <div>Firma y sello del Presidente de la ORE Consejo Educativo Ministerio de Educación Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Ononá</div>	<div></div> <div>Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Ononá, Aldea Pett Santa Eulalia, Huehuetenango</div>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO ONONÁ, ALDEA PETT
ESTABLECIMIENTO:	13-17-0035-43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto: 5.1 mantenimiento a estructura (lijado, sepillado, aplicación de pintura color nebgro anticorrosivo a puertas de servicios sanitarios



6.1 reparación de tubos de concreto por tubo galvanizada y malla galvanizada




7.1: mantenimientos de barandas de servicio sanitario



8.1 sustitucion de plancha de mental de 3 ornillas



9.1 Sustitucion de focos ahorradores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.E.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

