

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ONONÁ, ALDEA PETT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0035-43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto 1. 1: matenimiento y aplicación de pintura en estructura de soporte de metal y techo de lamina troquelada.




Foto 2.1 mantenimiento de estructura (lijado y aplicación de pintura en puertas metal



2.2 mantenimiento de portón de metal con las medidas de 250 x 350



3.1 sustitución de vidrios transparente de 5mm de grosor



3.2 mantenimiento a balcones de metal lijado y aplicación de pintura




Foto 4: 1 sustitucion de piso de concreto por cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO☐

DURANTE☐

POSTERIOR☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO ONONÁ, ALDEA PETT
ESTABLECIMIENTO:	13-17-0035-43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025





Foto: 5.1 mantenimiento a estructura (lijado, sepillado, aplicación de pintura color nebgro anticorrosivo a puertas de servicios sanitarios



6.1 reparacion de tubos de concreto por tubo galvanizada y malla galvanizada



7.1: mantenimientos de barandas de servicio sanitario



8.1 sustitucion de plancha de mental de 3 ornillas



9.1 Sustitucion de focos ahorradores



10.1 sustitucion de azulejo de plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.