



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, Aldea Yich Tenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0045-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustitución de techo y estructura



Foto 2: Instalación de rotoplas y Instalación de entechado de rotoplas



Foto 3: Sustitución de piso de concreto, por piso de granito y pinturas en muros interiores y exteriores



Foto 4: Instalación de nueva tubería de lavamanos



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Mantenimiento a estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, para finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.A.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

