

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxk'it
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0050-43	FECHA:	13/10/2025




Foto1: Techo de tres aulas y una dirección vista desde la parte de arriba.




Foto 2: medida de los balcones de las ventanas de la cocina.



Foto 3: Techo de tres aulas y una dirección vista desde la parte de arriba en escuadra con supervisión de la OPF.



Foto 4: Vista panorámica de la escuela en frente.




Foto 5: Vista panorámica de la escuela dentro del corredor.




Foto 6: Vista panorámica de la escuela dentro de las aulas con vigas de madera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

