

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxk'il
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0050-43	FECHA:	13/10/2025



Foto1: desmontada de techo con mano de obra no calificad de padres de familia.



Foto 2: desmontada de techo de aulas y la dirección del centro educativo.



Foto 3: vista panorámica de la escuela ya sin las láminas.



Foto 4: padres de familia trabajando en la desmontada de techo.




Foto 5: vista panorámica de techo, en la parte de arriba.



Foto 6: vista panorámica de desmontada de techo en la parte de arriba

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

