

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxk'il
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0050-43	FECHA:	27/10/2025




Foto1: vista panorámica del techo en el lado poniente .



Foto 2: entrega final de cubierta de lámina y estructura de techo.



Foto 3: vista panorámica del techo vista desde el lado oriente - poniente.



Foto 4: colocación de balcones en la ventana de la cocina.



Foto 5: entrega final de balcones.




Foto 6: vista lateral de balcones puestos en la vantana de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público