

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Jolom Tenam Aldea Chib'al Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0052-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de portón de malla y tubos, por portón de metal



Foto 4: Aplicación de pintura para aulas



Foto 5: Sustrucción de malla galvanizada y tubos, por malla galvanizada y tubos




Foto 6: Aplicación de repello para cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, anotar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

