

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Basica Marcos Andrés A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COCOLÁ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0061-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Plancha de concreto en patio corredor deteriorada



Foto 2: Cuneta extremadamente deteriorada por el paso de los años



Foto 3: Baños sin funcionamiento debido a quebraduras en la taza



Foto 4: Pila sin funcionamiento debido a filtraciones por deterioro por el pasar de los años



Foto 5: Sustitución de deposito de agua deteriorado




Foto 6: Muros deteriorados con necesidad de repello, alisado, pintura y piso tanto dentro como fuera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo

