



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ALIANZA, CHOJUNIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0072-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 4: Reparación de cableado electrico



Foto 5: Sustitución de canal de pvc por metal de 6 metros



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ALIANZA, CHOJZUNIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0072-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas




Foto 8: Cambio de techo de madera por metal y lamina troquelada



Foto 9: Sustitución depósito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

