



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A, EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COCOLA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0790-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustitución de puertas con agujeros.




Foto 2: Sustitución de ventanas de madera



Foto 3: Sustitución de balcones



Foto 4: Sustitución de piso





Foto 5: Sustitución de costaneras y sustitucion de pescante.



Foto 6: Sustitución de pinturas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
