



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A, EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COCOLA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0790-41	FECHA:	10/12/2025




Foto1: Cambios de puertas con agujeros.



Foto 2: Cambios de ventanas de madera



Foto 3: Cambios de balcones



Foto 4: Cambios de piso



Foto 5: Cambios de costaneras y sustitucion de pescante.



Foto 6: Cambios de pinturas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público