



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A, EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COCOLA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0790-41	FECHA:	15/12/2025




Foto1: Finalización de cambeo de puertas con agujeros.



Foto 2: Finalización de cambeo de ventanas de madera



Foto 3: Finalización de cambeos de balcones



Foto 4: Finalización de cambeos de piso



Foto 5: Finalización de puesto de costaneras y de pescante.




Foto 6: Finalización de cambeo de pinturas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB


Firma y Sello Director Centro Educativo Público