Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	**HUEHUETENANGO**	MUNICIPIO:	**SANTA EULALIA**
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	**EOUM MARIO MENDEZ MONTENEGRO**	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	**CANTÓN CENTRO, SANTA EULALIA**
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	**13-17-0820-43**	FECHA:	**12/09/2025**

Foto1: Cambio de láminas

Foto 2: Cambio de laminas



Foto 3: Laminas y estructura de soporte en mal estado.

Foto 4: Laminas y estructura de soporte en mal estado.



Foto 5: Sustitucion de laminas

Foto 6: Sustitucion de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público