



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0821-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Mantenimiento de estructura y sustitución de puerta



Foto 2: Sustitución de piso de concreto, por piso de granito (interior y corredor) aula y cocina



Foto 3: Mantenimiento de cuneta



Foto 4: Aplicación de pintura interior y exterior



Foto 5: Instalación de Rotoplas de 750 litros



Foto 6: Colocación de pila de plástica de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario.

Firma y sello del Presidente de la OGP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público