

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YAXCALAMTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0822-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento a estructura



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso de granito



Foto 5: Aplicación de pintura para aulas EXTERIOR Y INTERIOR



Foto 6: Sustitución de llave de chorro de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE Aldea Yaxcalamte	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Yaxcalamte
---	---