

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pett
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0826-43	FECHA:	16/09/2025




Foto 1: vista de lámina en mal estado en el techo de la parte tracera



Foto 2: vista del piso rajado necesita reparación.




Foto 3: parte de en frente no cuenta con canal ni bajada de agua, afectando la pared por humedad.



Foto 4: piso en mal estado.





Foto 5: puerta en mal estado



Foto 6: láminas que afectan a las paredes en buen estado por humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público