

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pett
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0826-43	FECHA:	29/10/2025




Foto1: vista de lámina en mal estado en el techo de la parte tracera



Foto 2: vista del piso rajado necesita reparación.



Foto 3: parte de en frente no cuenta con canal ni bajada de agua, afectando la pared por humedad.




Foto 4: piso en mal estado.



Foto 5: puerta en mal estado




Foto 6: láminas que afectan a las paredes en buen estado por humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público