



Ministerio de Educación
Gobierno de Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pett
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0826-43	FECHA:	21/11/2025




Foto1: techo terminada




Foto 2: piso terminada.



Foto 3: parte de en frente ya cuenta con canal y bajada de agua terminada.



Foto 4: muro pintado y terminada.




Foto 5: puerta cambiada y terminada




Foto 6: láminas reparada y terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público