Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEMUX YULAIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0827-43	FECHA:	10/09/2025

oto1: Sustitucion de lámina, por lamina troquelada aluzinc

Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Foto 3: balcon de metal

Foto 4: sustitucion puerta de madera, por puerta de matal



Foto 5: sustitucion puerta de madera, por puerta de matal



Foto 6: Sustitucion de chapa yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF

EORM Aldea Temux Yulais, JM Consejo de Padres de Familia Aldea Temux Yulais Santa Eulalia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCION Aldea Temux Yulais Santa Eulalia, Huehuetenango