

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEMUX YULAIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0827-43	FECHA:	5/11/2025




Foto1: INICIO DEL DESENTECHADO




Foto 2: PADRES DE FAMILIA QUITANDO LAS LAMINAS




Foto 3: QUITANDO LAS LAMINAS DE LA PRIMER AULA



Foto 4: QUITANDO LAS LAMINAS DE LA SEGUNDA AULA



Foto 5: LIJANDO LAS COSTANERAS



Foto 6: PINTANDO LAS COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---