

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEMUX YULAIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0827-43	FECHA:	19/11/2025



Foto1: LAMINA TROQUELADA ALUZINC




Foto 2: PUERTA DE METAL



Foto 3: BALCON DE METAL



Foto 4: CHAPA Y PINTADO DE PORTON




Foto 5: PUERYTA DE METAL




Foto 6: LAMINA TROQUELADA ALUZINC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<div></div> <div>Firma y sello del Presidente de la OFP</div> <div></div>	<div></div> <div>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</div> <div></div>
---	--