Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ALICIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0830-43	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1.1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 1.2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 1.3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Foto 3: Mantenimiento a estructura 1 X 2.10 metros

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eldalorenza mateo Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Alicia, Santa Eulalia, Huehuetenango
Ministerio de Educación

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA
SANTA ALICIA
DIRECCIÓN
SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público