



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIVAL CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0831-43	FECHA:	



Foto1: Mejoramiento de piso de granito



Foto 2: Mejoramiento de láminas troqueladas y estructura de techo



Foto 3: Sustitución de puerta de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de ventana de madera, por metal



Foto 5: Sustitución de pila de concreto, Por pila de plástica


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

