

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Iximté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0836-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 1: Falta de canales y bajada de agua pluvial



Foto 2: Piso en aulas en mal estado por el paso del tiempo



Foto 3: Torta de cemento rajada por el paso del tiempo



Foto 4: Malla y alambre de púa en mal estado



Foto 5: Depósitos de agua en mal estado




Foto 6: Malla y alambre de púa en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

