



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0837-43	FECHA:	31/10/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustitución de barandas de metal



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0837-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 7: Sustrucción de plafoneras




Foto 8: Sustrucción de flipones



Foto 9: Reparación de cableado electrico




Foto 10: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 11: Sustrucción de apagadores dobles



Foto 12: Sustrucción de deposito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director	
---	---	--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0837-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 13: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

