Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0837-43	FECHA:	24/12/2025

Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura)

Foto 2: Sustitución de vidrios

Foto 3: Sustitución de piso de granito

Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto

Foto 5: Sustitución de barandas de metal

Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

EORM Aldea Quixabaj
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Santa Eulalia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Aldea
Quixabaj
Santa Eulalia Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0837-43	FECHA:	24/12/2025

Foto 7: Sustitución de plafoneras

Foto 8: Sustitución de flipones



Foto 9: Reparación de cableado electrico

Foto 10: Sustituciónde tomacorrientes dobles



Foto 11: Sustitución de apagadores dobles



Foto 12: Sustitución de deposito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

COMITE Aldea Quixabaj
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Santa Eulalia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Aldea Quixabaj
Santa Eulalia, Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0837-43	FECHA:	24/12/2025

Foto 13: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Aldea Quixabaj
Santa Eulalia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Aldea
Quixabaj
Santa Eulalia, Huehuetenango