



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUAXACOY, ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0840-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Sustrucción de puerta de metal, por puerta de metal



Foto 2: Sustrucción de láminas, por láminas troqueladas



Foto 3: Sustrucción de soporte de madera, por soporte de metal




Foto 4: Sustrucción de balcón de hierro, por balcón de metal



Foto 5: Aplicación de pintura en aulas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

--

--