

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUAXACOY, ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0840-43	FECHA:	22 DE JULIO DE 2025




Foto 1: Sustrucción de puerta de metal, por puerta de metal




Foto 2: Sustrucción de láminas, por láminas troqueladas



Foto 3: Sustrucción de soporte de madera, por soporte de metal




Foto 4: Sustrucción de balcón de hierro, por balcón de metal



Foto 5: Aplicación de pintura en aulas






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de



[Firma]
Firma y Sello Director



Centro Educativo Público