



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUAXACOY, ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0840-43	FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Sustrucción de puerta de metal, por puerta de metal



Foto 2: Sustrucción de láminas, por láminas troqueladas



Foto 3: Sustrucción de soporte de madera, por soporte de metal



Foto 4: Sustrucción de balcón de hierro, por balcón de metal




Foto 5: Aplicación de pintura en aulas






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia


Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público